

Přístavba bazénové haly Sokolov

2



Přístavba bazénu řeší zázemí pro dětské návštěvníky a vylepšení stávajících služeb. Hlavním účelem dané přístavby bazénové haly je oddělení rekreační části s atrakcemi od hlavního provozu plaveckého bazénu a tím zajištění potřebné bezpečnosti pro návštěvníky areálu.



Bazénová hala se rozrostla po odstranění skleněné stěny na celou plochu venkovní terasy, která byla v té době zcela nevyužita. Veškeré stavební práce spojené s výstavbou se tedy odehrávaly na poměrně malém prostoru cca 200 m². Tím byla realizace velmi složitá, neboť přístavba nesměla přesahovat hranice stávajícího objektu.




Přístavba bazénové haly byla navržena tak, aby vhodně navazovala na specifickou architekturu stávajícího krytého bazénu.

Během provádění stavby bylo nutné dodržet přísné podmínky ochrany životního prostředí, neboť bazénová hala přímo sousedí s městským parkem (Husovy sady). Během výstavby nedošlo k narušení stávající zeleně. Pouze rozmístění jednotlivých keřů a stromů bylo upraveno tak, aby odpovídalo novému vzhledu a provedení přístavby.




Pro dětské vyžití byla nově vybudována toboganová skluzavka, nový dětský bazén a vířivky. V nově vzniklém prostoru byl dále vybudován dojezdový bazén pro stávající skluzavku. V jejím těsném sousedství byla umístěna dojezdová část nově vybudovaného krytého toboganu, který je veden po celé své délce venkovním prostorem nad přístavbou haly. Mezi oběma dojezdovými částmi je umístěn kruhový vířivý bazén. Poslední vodní atrakcí je mělký dětský bazén. Tento mělký bazén je určen pro nejmenší návštěvníky a je osazen dětskou skluzavkou, hříbem a chrlíčem vody.

Stavba číslo	2	
Přihlašovatel	ISSO - Inženýrské stavby Sokolov, s.r.o.	
Název stavby	Přístavba bazénové haly Sokolov	
Místo stavby	Sokolov, Husovy sady 1813	
Charakter stavby	stavba pro tělovýchovu a sport	
URL stavby	www.sb-sokolov.cz/bazen	
Cena díla	28 950 000,- Kč	
Na této stavbě se podíleli:	od: do:	
Investor	Sokolovská bytová. s.r.o.	5.květen 2005 1.září 2005
Architekt	Bazénservis s.r.o., Ing. Milan Šmíd	
Projektant	Bazénservis s.r.o., Ing. Milan Šmíd	
Zhotovitel	ISSO - Inženýrské stavby Sokolov, s.r.o.	31.srpen 2005



Během realizace přístavby se zároveň prováděla z důvodu špatného stavu rekonstrukce bazénové vany a úprava vody. V bazénové vaně byly provedeny nové izolace a veškeré rozvody, dále došlo k výměně



obkladu tak, aby barevně ladil s nově vybudovanou částí objektu.

Za zmínku ještě stojí extrémně krátká doba výstavby. Celá realizace této stavby byla uskutečněna během dvou měsíců.

